

Vorlage 3

Brückensanierungsprogramm 2025

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 300	Abs. 10, St. 8091	Risse im Konstruktionsbeton, unzureichende Betonüberdeckung, freiliegende Bewehrung, Böschungstreppe fehlt	Risse im Konstruktionsbeton verpressen, Betonersatz, Betonbeschichtung OS-C, Böschungstreppe herstellen	180.000,00 €
2	verschiedene Durchlässe im Zuge von Kreisstraßen		Rissbildung, Wurzeleinwüchse, Scherbenbildung, Böschungsabsackungen	Erneuerung bzw. Sanierung der Durchlässe auf Grundlage von TV- Inspektionen.	120.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 300	10 / 8091	180.000,00 €
2	diverse		120.000,00 €
ca.			300.000,00 €